

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
$\frac{\eta_c}{H}$
Breaking Limit
0.00001
0.000005
0.00001
0.00002
0.00005
0.0001
0.0002
0.0005
0.001
0.002
0.0035
0.005
0.008
$\frac{H}{gT^2}$
0.025
0.020
0.015
0.010
0.001
0.002
0.004
0.006
0.01
0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.4
0.6
$\frac{d}{gT^2}$